



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 23/10/2003  
K(2003) 3869slutlig / 3

**KOMMISSIONENS YTTRANDE**  
av den 23/10/2003

**med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG när det gäller  
en åtgärd som antagits av de franska myndigheterna för att förbjuda vissa  
kraftöverföringsaxlar och deras skydd**

**MD-2002-79**

**(Text med betydelse för EES)**

**KOMMISSIONENS YTTRANDE**  
av den 23/10/2003

**med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG när det gäller  
en åtgärd som antagits av de franska myndigheterna för att förbjuda vissa  
kraftöverföringsaxlar och deras skydd**

**MD-2002-79**

**(Text med betydelse för EES)**

I artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner föreskrivs att om en medlemsstat finner att en CE-märkt maskin som används på avsett sätt kan äventyra personers samt i förekommande fall husdjurs eller egendoms säkerhet, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka maskinen från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk samt begränsa dess fria rörlighet.

I sitt ministerbeslut av den 1 februari 2002, offentliggjort i *Journal officiel de la République française* den 24 februari 2002, förbjöd de franska myndigheterna utsläppandet på marknaden av transmissionsaxlar av märket DIDOT, typ 5500, utrustade med skydd av typ P4210, utsläppta på EG-marknaden av ACC Division DIDOT, Route d'Evrecy, 14310 Villiers-Bocage, Frankrike. Denna produkt omfattas av EG-typprovningssintyg nr 53/96, utfärdat den 20 mars 1996 av Organismo di Certificazione Europeo (OCE) - anmält organ nr 0397.

De franska myndigheterna anmälde denna åtgärd till kommissionen den 20 mars 2002 och angav att deras beslut grundade sig på att maskinen inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i artikel 3 i direktiv 98/37/EG. Åtgärden motiveras i synnerhet av den bristande överensstämmelsen mellan transmissionsaxelns skydd och de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 1.3.2 och 1.4.1 i bilaga I till direktiv 98/37/EG om risken för brott under drift respektive kraven på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar. Denna bristande överensstämmelse styrktes av de provningsrapporter som sändes till kommissionen tillsammans med anmälan av åtgärden.

Enligt artikel 7.2. i direktiv 98/37/EG skall kommissionen, om den efter att ha samrått med berörda parter finner en sådan åtgärd befogad, ofördröjligen meddela den medlemsstat som tagit initiativet samt övriga medlemsstater om detta. I sin skrivelse av den 17 mars 2003 gav kommissionen tillverkaren tillfälle att inkomma till kommissionen med sina synpunkter på åtgärden. Hittills har inget svar inkommit.

De franska myndigheterna har underrättat kommissionen om att tillverkaren upphört med produktionen av denna modell av transmissionsaxel och skydd, men ingen försäkran har erhållits om ett tillbakadragande från marknaden av de transmissionsaxlar som redan levererats till återförsäljarna.

Mot bakgrund av den styrkande tekniska dokumentationen finner kommissionen att de återkommande bristerna hos det skydd av typ P4210 som medföljer transmissionsaxeln DIDOT, typ 5500, vid provningarna enligt den harmoniserade standarden EN 1152, givit klart belägg för att det inte är tillräckligt kraftigt och inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 1.3.2 och 1.4.1 i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Skyddets bristande överensstämmelse i detta hänseende utgör ett hot mot säkerheten för användarna av transmissionsaxeln under de hårda användningsförhållanden inom jordbruket som kan förutses.

Efter att ha iakttagit det erforderliga förfarandet finner kommissionen därför att det beslut om förbud som fattats av de franska myndigheterna är befogat.

Utfärdat i Bryssel den 23/10/2003

*På kommissionens vägnar  
Erkki LIIKANEN  
Ledamot av kommissionen*