

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	5
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3707/95	Startpaket	mars 3, åååå	

BILLYFT - ANSLAG FÖR GRÄNSLÄGE

Tillverkare KONI

Typbeteckning 3566

Ett allvarligt tillbud med en billyft har inträffat p.g.a. att övre gränsläget ej fungerat på avsett sätt.

Vid den tekniska utredningen framkom att den viktigaste orsaken till tillbudet var att det anslag som sitter på lyftvagnen ej var i "originalskick". Anslaget skall vara utfört så att det kan fjädra när det träffar den fasta brytarens anslag. Anslaget på lyftvagnen, som avslutas med en platta uppåt, skall träs på stången och där-efter låsas fast. Vid olyckstillfället saknades hela anslaget och endast stången var kvar vilket gav en osäker funktion.

Vid besiktning är det viktigt att kontrollera anslaget så att det inte föreligger någon risk för utebliven funktion.

Lennart Ahnström

Anders Åsén