

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	2
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3707/95	Startpaket	1996-06-04	

BILLYFT - MUTTERBROTTSBRYTARE

Fabrikat Kumbruch

Typ KHP-S


Vid ett bärmutterhaveri på ovan nämnda typ av billyft faller lyftvagn och bärmutter ned på säkerhets-muttern. En axel med kilformig ände (Schaltstange, se figur sid 2) kommer då att påverkas och rör sig cirka 10 mm ut. Mutterbrottsbrytaren aktiveras då lyften körs till sitt nedre gränsläge.

Ingreppet av den kilformiga delen har i några fall varit 2 - 3 mm. Förskjutningen blir så liten att säker brytning vid mutterbrott ej är möjlig.

I samband med besiktning är det viktigt att kontrollera att förskjutningen blir tillräcklig för att påverka mutterbrottsbrytaren.

Lennart Ahnström

Anders Åsén



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

12**2**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén


Styrelsens ärende

530 TM 3707/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

1996-06-04

Mutterbrottsbrytare, funktion