	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	10
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	536 TM 1047/96		mars 3, åååå	


BILLYFT - SPRICKOR I ANSLUTNING TILL LYFTARMARNAS INFÄSTNING

Tillverkare Istobal

Typ Tvåpelarlyft modell 42625-03 (med lyftarmar)

I samband med återkommande besiktning har sprickor upptäckts i svetsar till lyftarmarnas "infästningsöron". Sprickorna kan också förekomma i en horisontell svets mellan "öra" och lyftvagn.
Se bild.

Sprickorna kan finnas under färgskiktet utan att detta skadats.



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

12**10**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

536 TM 1047/96

Hänvisning

Datum

mars 3, åååå

Anders Åsén