

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	4
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3709/95	Startpaket	1996-06-04	

MOBIL TORNKRAN - KONTROLL AV SVETSFÖRBAND

Typ Lindén L 1001, 1002, 1101, 1151 och 1152

Två haverier har inträffat med rubricerade typer av tornkranar då svetsförband i bommens övre rör brutit på grund av bindfel. Arbetskyddsstyrelsen har därför uppmanat ägare av kranarna att låta undersöka dessa svetsförband, se bilaga.

Åtgärd

I samband med återkommande besiktning är det viktigt att kontrollera om undersökningen utförts.

Lennart Ahnström

Anders Åsén