

 <b>ARBETSMILJÖ VERKET</b>		<b>Handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</b>		Ackr. Omr.	Nr.
				<b>14 43</b>	
Handläggare	verketss ärende	Hänvisning		Datum	
<b>Anders Åsén</b>	<b>CTM 2002/18563</b>			<b>2002-04-15</b>	

## Mobilkran låsning mellan lasttrumma och resningstrumma

Fabrikat: Potain

Typ: P 334, P 340, P 350, P 360 och P 380

Efter ett tillbud med en Potain 380 C gav Europakranar Svenska AB 1997-11-25 ut ett servicemeddelande, se bilaga. Enligt meddelandet skulle låsningen mellan lasttrumman och resningstrumman modifieras.

Ytterligare ett tillbud har inträffat med en kran som ägs av ett företag som inte fick kännedom om servicemeddelandet.

Det kan finnas ytterligare kranar som inte modifierats, t ex kranar som sålts i andra hand eller importerats själv av ägaren.

Vid besiktning bör kontrolleras att modifieringen utförts på samtliga kranar av rubricerade typer.

Lennart Ahnström

Anders Åsén