

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	42
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 3231/98		1999-12-15	

Mobil arbetsplattform Dacke på chassi Renault Traffic P 1400

Ett tillbud har inträffat med en mobil arbetsplattform monterad på ett fordon typ Renault Traffic P 1400.

När arbetsplattformen är i arbetsläge är den upphissad med hjälp av fyra hydrauliska stödben. I detta läge hänger själva fordonet i plattformens stativ. Då förarhytt och motor befinner sig framför de främre stödbenen blir fordonets rambalkar utsatta för ett stort böjande moment. Detta kan ytterligare öka om det befinner sig personer inuti förarhytten.

I det aktuella fallet har utmattningssprickor konstaterats i rambalkarnas översida och vid haveritillfället erhöles ett restbrott på vänster rambalk och som en följd deformerades även den andra sidan kraftigt. Operatören upplevde händelsen som att "hytten faller av fordonet".

Vid besiktning av sådana mobila arbetsplattformar är det viktigt att uppmärksamma eventuella sprickor i lastbilschassits rambalkar.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark