

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	19
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Anders Åsén	Styrelsens ärende 530 TM 3709/95	Hänvisning Startpaket	Datum 1996-06-05	

MOBIL ARBETSPLATTFORM - FRYSSKADOR I STÖDBENSBALK

Typ Dacke-Lift 135 och 150
släpvagnsburen (gäller ej bilburen)

Stödbenen på släpvagnsburna Dacke-Liftar består av horisontella utdragsbalkar i fyrkantsprofiler med vertikala stödbensskruvar längst ut.

Frysskador har inträffat på utdragsbalkarna då de saknat dränering.

Vid besiktning bör kontrolleras att utdragsbalkarna är försedda med dräneringshål.

Lennart Ahnström

Anders Åsén