

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	36
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 2112/98		1998-11-20	

Mobil arbetsplattform Herkules typ T

Flera tillbud har inträffat med Herkules teleskopliftar där teleskopstegen varit på väg att köras ut ur bommen sedan hydraulcylinderns synkronisering slutat fungera. Synkroniseringen sker via två dragstänger i teleskoparmen. Tillbudet har inträffat sedan skruvarna som håller dragstängerna lossat.

Den danska tillverkaren har lämnat följande information rörande kontroll av dragstängerna:

"Det finns två dragstänger i teleskoparmen på Herkules T-liftarna. Dragstängerna är fästade i bomsektionerna med två stycken bultar som låses med "Loc-tite" samt ett låsbleck.

Det är möjligt att eftermontera eventuellt saknade låsbleck samt kontrollera och efterspanna bultarna utan att ta bort bomsektionerna.

Tillträde till den bakersta dragstången fås genom att montera bort kåpan pos 26, samt lossa bakplåten pos 24 och därefter dra cylindern lite bakåt och uppåt. Därefter är det fri tillgång till bultarna.

Tillträde till den andra dragstången fås genom att skjuta ut teleskopsektion nr 2 så långt ut att bultarna kan nå genom hålen i teleskopsektion nr 1."

Det är viktigt att bultarna som håller dragstängerna är ordentligt dragna och försedda med låsbleck.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark