

	<b>Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</b>		Ackr.omr.	Nr.
			<b>14</b>	<b>21</b>
			Rev.	Sid.
				<b>1</b>
Handläggare <b>Anders Åsén</b>	Styrelsens ärende <b>530 TM 3709/95</b>	Hänvisning <b>Startpaket</b>	Datum <b>1996-06-05</b>	

## MOBIL ARBETSPLATTFORM - PENDELLÅSNINGSANORDNING

Tillverkare      Logos Export AB, Hudiksvall

Typ                Giraff 7000, 8000 och 9000

Flera tillbud har inträffat med mobilplattform typ Giraff när pendellåsninganordningen havererat.

Korgen är pendelupphängd i överkant och stabiliseras medelst en skruv med mutter. Vid samtliga tillbud är det muttern som havererat p.g.a gängbrott. Muttern är utförd i plast. Trots att korgen är pendelupphängd sker en mycket kraftig vippning av korgen när muttergångorna går sönder.

En ny modell, Giraff 9002 H, är utrustad med pendeldämpningsanordning som är hydraulisk och som går att låsa i sitt läge vid arbete.

Vid besiktning bör kontrolleras att ägare till Giraff 7000, 8000 och 9000 antingen

- bytt pendellåsningssystem till det system som Giraff 9002 H är utrustad med

eller

- bytt till annan anordning som gör att pendellåsningen blir säker och att det ej kan ske farliga pendel-rörelser

Även Giraff 9002 H med hydraulisk pendeldämpning har varit behäftad med fel. Bl.a. har låsningen ej fungerat samt sänkrörelserna har startat med kraftiga ryck ofta beroende på att sänkhastigheten är upp-skruvad. Vid besiktning bör kontrolleras att plattformen går att starta mjukt och att pendellåsningen fungerar på avsett sätt.

Lennart Ahnström

Anders Åsén