

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	33
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Anders Åsén	Styrelsens ärende 536 TM 2529/96	Hänvisning	Datum 1997-05-12	

Mobil arbetsplattform typ Hunterlift model 2035 och 2135

Tillverkaren av Hunterlift modell 2035 och 2135 har upptäckt att arbetsplattformarna saknar tillräcklig stabilitet.

SAQ Kontroll AB som tidigare har utfört första besiktning av de arbetsplattformar (modell 2135) som levererats i Sverige har nu genomfört en ny kontroll av plattformens stabilitet. Prov genomfördes med lastförutsättningar enligt Svensk Standard SS 767 91 02, Mobila arbetsplattformar - Del 2: Dimensionering av bärande konstruktion samt beräkning av stabilitet.

Provresultatet visar att plattformar med max last 340 kg / 3 personer ej har tillräcklig stabilitet. Om max last begränsas till 215 kg / 2 personer tål plattformen en horisontell last av 30,1 kg. Motsvarande krav enligt SS 767 91 02 är 31,3 kg.

Vid besiktning av Hunterlift modell 2035 och 2135 är det viktigt att kontrollera att åtgärder har vidtagits så att plattformarna har tillräcklig stabilitet vilket kan anses föreligga om de stabilitetskrav som anges i SS 767 91 02 är uppfyllda.

Arbetskyddsstyrelsen bedömer dock att Hunterlift 2135 har tillräcklig stabilitet för användning om max last är begränsad till 215 kg / 2 personer.

Lennart Ahnström

Anders Åsén