

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	28
			Rev.	Sid.
			1	1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 2873/94	Medd. 1977:13	1997-04-18	

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR AERIAL

Ett antal olyckor med mobila arbetsplattformar har inträffat på grund av att konstruktionen varit sådan att den inte klarat av belastningar i oförutsedda riktningar t ex vid påkörning av fasad eller takfot. Parallellhållningsstagen har därvid knäckts ut och arbetskorgen vänts upp och ned. Förlopp och orsaker beskrivs närmare i styrelsens PM 31 TM 2873/94.

Ett av de berörda fabrikaten är Aerial. Berörda typer är

T12	finns 300 - 400 st
T11.2	föregångare till T12
B12	finns eventuellt 2 st
I12	finns c:a 10 st
AL13	bilmonterad, finns c:a 10 st

Den nuvarande generalagenten för Aerial, Cordestam Maskin AB, tel 0660-38205, har tagit fram en ombyggnadssats för maskinerna.

Enligt styrelsens uppfattning är detta en konstruktiv brist som bör åtgärdas. För dessa plattformar bör ej utfärdas intyg att de erbjuder betryggande säkerhet om inte maskinerna åtgärdats på ett sådant sätt att korgen inte riskerar att vändas upp och ner vid belastningar i oförutsedda riktningar.


 Lennart Ahnström


 Göran Lundmark