

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	32
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 2491/95	Medd. 1977:13 pkt 17 a)	1996-10-01	

OLYCKOR MED SJÄLVGÅENDE MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Tre likartade olyckor med självgående mobila arbetsplattformar har inträffat. I alla tre fallen har operatören kört maskinen från plattformen med denna i upphöjt läge. Maskinen har kört ner med ena hjulet i en hålighet i golvet och vält. Håligheterna har bestått av ursparingar eller kabelkanaler som saknat eller haft bristfällig täckning. Olyckorna har lett till svåra skador i form av frakturer på bäcken, rygg, nacke, armar och ben.

Det är av stor betydelse för säkerheten vid användning av denna typ av maskin att operatören har full kännedom om de särskilda villkor som gäller för förflyttning med upplyft arbetsorg.

Enligt Arbetskyddsstyrelsens meddelande 1977:13, Besiktning av kranar och vissa andra lyftanordningar, skall revisionsbesiktning av mobila arbetsplattformar bland annat omfatta kontroll av de delar som är av betydelse för säkerheten och arbetsmiljön med avseende på slitage, sprickor, skador, korrosion etc. En sådan del av betydelse för säkerheten som bör kontrolleras är befintligheten av skylt med instruktioner för säker användning inklusive villkoren för förflyttning med upplyft arbetsorg. Denna skylt bör vara avfattad på svenska språket.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark