



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 01/VII/2004
K(2004) 2383/1 slutlig

KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 01/VII/2004

**med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG
om ett förbud från de svenska myndigheterna
mot vissa mobila arbetsplattformar**

MD-2003-81

(Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 01/VII/2004

med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG om ett förbud från de svenska myndigheterna mot vissa mobila arbetsplattformar

MD-2003-81

(Text av betydelse för EES)

I artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner anges att en medlemsstat som finner att en CE-märkt maskin som används på avsett sätt kan vara en säkerhetsrisk för personer och eventuellt husdjur eller egendom skall vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka maskinen från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk samt begränsa dess fria rörlighet.

Den 15 maj 2003 beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda utsläppande på marknaden av mobila arbetsplattformar av märket *Up Right*, typerna *UL II (UL 25, UL 32 och UL 40)* och *AB 46* som är utrustade med grindar som öppnas i en sådan riktning att det uppstår en fallrisk om de öppnas oväntat. Maskinen tillverkas och saluförs på EU-marknaden av *Up Right Inc.*, 1175 Park Street, Selma, CA 93662, USA och omfattas av intyg om EG-typkontroll nr 0533 76 01 utfärdat den 5 februari 2001 av Technische Prüfstelle Dienstbier & Pix, anmält organ nr 0533.

De svenska myndigheterna underrättade kommissionen om förbudet den 20 maj 2003 och angav därvid att beslutet föranleddes av maskinens bristande överensstämmelse med det grundläggande hälso- och säkerhetskravet i punkt 6.3.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Enligt detta krav får maskiner som är konstruerade för att lyfta personer inte ha luckor i golvet eller i taket eller sidodörrar som öppnas i sådan riktning att det kan uppstå en fallrisk om de öppnas oväntat.

De svenska myndigheternas beslut följde på en utredning av en dödsolycka i samband med en mobil arbetsplattform av typen *Up Right UL 40*. En arbetstagare som använde plattformen utsattes för rök, förlorade medvetandet och föll från plattformen när trycket från hans kropp mot den fällbara grinden fick denna att öppnas. När olyckan inträffade var grindens lås trasigt.

Genom kommissionens skrivelse av den 30 juli 2003 fick tillverkaren möjlighet att ge kommissionen sin syn på åtgärden. Den 28 augusti 2003 svarade *Up Right Inc.* och bifogade en handling som man hade hänvisat till i sitt överklagande till svenska domstolar av Arbetsmiljöverkets beslut.

Up Right Inc. hävdade att grindkonstruktionen gör det lättare för en operatör att stiga in i små arbetskorgar. Tillverkaren framhöll vidare att grinden var försedd med en låsanordning och att anvisningarna innehöll varningar till operatören att försäkra sig om att grinden var ordentligt låst innan plattformen användes.

Med avseende på dessa synpunkter framhåller kommissionen att de principer för säkerhetsintegration som gäller maskiner och som anges i punkt 1.1.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EG föreskriver att

skyddsanordningarna måste ta situationer som är onormala men går att förutse med i beräkningen. Avsikten med kravet i punkt 6.3.2. i bilaga I är att begränsa fallrisken från arbetskorgen om sidodörrarna går upp oväntat. Detta är en onormal men förutsebar situation som kan uppstå om dörren inte är ordentligt stängd eller låsanordningen är trasig. I punkt 1.1.2. i bilaga I står det vidare att inbyggd riskbegränsning skall ha företräde framför information till användare. Varningar eller information kan alltså inte ersätta kravet på att konstruktionen skall förebygga risker enligt vad som sägs i punkt 6.3.2. i bilaga I.

Med hänsyn tagen till parternas synpunkter och den framlagda tekniska dokumentationen finner kommissionen att mobila arbetsplattformar av märket *Up Right*, typerna *UL II (UL 25, UL 32 och UL 40)* och *AB 46* inte uppfyller det grundläggande hälso- och säkerhetskravet i punkt 6.3.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EC, eftersom arbetskorgen är utrustad med en uppfällbar grind som öppnas utåt så att det uppstår fallrisk från arbetskorgen om grinden inte är ordentligt stängd eller låst. Maskinens bristande överensstämmelse på denna punkt är en säkerhetsrisk för arbetstagare och andra användare.

Efter att ha följt det föreskrivna förfarandet finner kommissionen att det beslut om förbud som fattats av de svenska myndigheterna är befogat.

Utfärdat i Bryssel den 01/VII/2004

*På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN
Ledamot av kommissionen*