




EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERALSEKRETARIAT

Bryssel, den 22.6.2015
SG-Greffe(2015) D/ 7032

SVERIGES STÄNDIGA
REPRESENTATION VID
EUROPEISKA UNIONEN
Square de Meeûs, 30
1000 BRUXELLES
BELGIQUE



DELGIVNING ENLIGT ARTIKEL 297 I EUF-FÖRDRAGET

Ärende: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (19.6.2015)

Generalsekretariatet vore tacksamt om Ni kunde överlämna kommissionens bifogade beslut till utrikesministern.

Generalsekreteraren genom



Germán MERINERO CORTES

Bifogas : C(2015) 4086 final

SE





EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 19.6.2015
C(2015) 4086 final

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19.6.2015

om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en slagbormaskin som importeras till Spanien av HIDALGO'S GROUP, Spanien

(Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19.6.2015

om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en slagborrmaskin som importeras till Spanien av HIDALGO'S GROUP, Spanien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG¹, särskilt artikel 11.3, och av följande skäl:

- (1) Spanien har underrättat kommissionen om en åtgärd för att förbjuda utsläppande på marknaden av en slagborrmaskin av typen Dayron / 70000 som importeras till Spanien av HIDALGO'S GROUP, Spanien.
- (2) Slagborrmaskinen är CE-märkt enligt direktiv 2006/42/EG.
- (3) Skälet till att vidta åtgärden var slagborrmaskinens bristande överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till direktiv 2006/42/EG, nämligen punkt 1.3.2 (Risk för sönderbrytning under drift), punkt 1.7.3 (Märkning av maskiner) och punkt 1.7.4.2 (Bruksanvisningens innehåll), varvid man hänvisade till att maskinen inte klarade hållbarhetstestet – höljet brast – med påföljande risk för skärskador och/eller en risk för användaren att komma i kontakt med rörliga delar.
- (4) Spanien informerade distributören och importören om bristerna. Importören drog frivilligt tillbaka de produkter som brast i överensstämmelse från marknaden.
- (5) Den tillgängliga dokumentationen, de synpunkter som uttryckts och de åtgärder som berörda parter vidtagit visar att slagborrmaskinen av typen Dayron / 70000 inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG. Åtgärden som Spanien vidtagit bör därför betraktas som berättigad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den åtgärd Spanien vidtagit för att förbjuda utsläppande på marknaden av en slagborrmaskin av typen Dayron / 70000 som importeras till Spanien av HIDALGO'S GROUP, Spanien, är berättigad.

¹ EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19.6.2015

På kommissionens vägnar

Elżbieta BIENKOWSKA

Ledamot av kommissionen

