



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 19/XI/2004
K(2004) 4385/1 slutlig

KOMMISSIONENS YTTRANDE

19/XI/2004

enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG rörande de nederländska myndigheternas förbud mot vissa gräsklippare

KOMMISSIONENS YTTRANDE

19/XI/2004

enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG rörande de nederländska myndigheternas förbud mot vissa gräsklippare

MD-2003-83 (Text av betydelse för EES)

Enligt artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, ska en medlemsstat som konstaterar att maskiner med CE-märkning vilka används i enlighet med sitt avsedda ändamål kan utgöra en säkerhetsrisk för personer och eventuellt husdjur eller egendom, vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka sådana maskiner från marknaden, förbjuda deras utsläppande på marknaden, ibruktagande eller användning, eller begränsa deras fria rörlighet.

Genom kungörelse nr 25004399 av den 19 september 2002 utfärdade de nederländska myndigheterna ett förbud mot utsläppande på marknaden av en bensindriven rotorgräsklippare av märket *MTD Gutbrod* av typ *HB 48 L*, tillverkad och utsläppt på EG-marknaden av MTD Products AG, Industriestrasse 23, DE-66129, Saarbrücken, Tyskland.

De nederländska myndigheterna underrättade kommissionen om åtgärden den 5 augusti 2003. De angav att deras beslut föranleddes av maskinens bristande överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i artikel 3 i direktiv 98/37/EG, särskilt kraven i punkterna 1.3.3, 1.3.7 och 1.7.4 i bilaga I till direktivet, vilka behandlar risker i samband med fallande eller utslungade föremål, förhindrande av risker i samband med rörliga delar respektive anvisningar. Anmälan grundade sig på en rapport om de provningar som utförts för de nederländska myndigheternas räkning i enlighet med specifikationerna i den harmoniserade europeiska standarden EN 836: 1997 – *Trädgårdsmaskiner – Motordrivna gräsklippare – Maskinsäkerhet*.

I provningsrapporten påpekades det att den ledade bakre skyddskåpan, som ska hindra att personer ska kunna komma i kontakt med knivarna när gräsuppsamlaren inte är påsatt, öppnade sig när motorn var i gång. Skyddet uppfyllde alltså inte utformningskraven i punkt 4.2.1.1 i standarden beträffande knivkåpan och kraven beträffande skydd och gräsuppsamlaren i punkt 4.2.1.2. De nederländska myndigheterna ansåg att den bristande överensstämmelsen medförde en risk för att personer skulle kunna komma i kontakt med knivarna eller träffas av föremål som slungats ut från knivkåpan. I provningsrapporten noterades det också att det i den bruksanvisning som följde med gräsklipparen inte fanns några uppgifter om klippriktning eller om hur man tömmer bensintanken, vilket krävs i punkt 5.1.2 och i bilaga F till standarden.

Enligt artikel 7.2 i direktiv 98/37/EG ska kommissionen, om den efter samråd med berörda parter anser att åtgärden är befogad, omedelbart underrätta den medlemsstat som tog initiativet och övriga medlemsstater om detta. I ett brev av den 18 september 2003 gav kommissionen tillverkaren tillfälle att meddela kommissionen sina kommentarer till åtgärden. Den 30 september 2003 hölls ett möte mellan tillverkaren och kommissionen. Efter detta möte

sände tillverkaren en detaljerad skriftlig inlägga och en videokassett till kommissionen som stöd för sin ståndpunkt.

Den 21 november 2003 hölls ett möte mellan kommissionen och de nederländska myndigheterna, som svarade på tillverkarens inlägga. De nederländska myndigheterna sände sedan ett skriftligt svar och en videokassett till kommissionen.

MTD Products AG underrättade kommissionen om att de i januari 2003 lagt till de uppgifter som saknades i bruksanvisningen och bifogade en kopia av den ändrade bruksanvisningen.

När det gäller den bakre skyddskåpan hävdade tillverkaren att skyddet överensstämde med kraven i punkterna 4.2.1.1 och 4.2.1.2 i standarden EN 836. Han förklarade att kåpan var utformad så att den automatiskt skulle stängas i kraft av sin egen vikt. Tillverkaren medgav att när motorn var i gång öppnade sig skyddskåpan lite på grund av luftflödet från de roterande knivarna, men hävdade samtidigt att detta inte utgjorde någon säkerhetsrisk för personer. Detta bevisades av att gräsklipparen klarade såväl provningen av dess benägenhet att slunga ut föremål som fotprovningen i punkterna 4.2.2.3 och 4.2.2.6 i standarden.

Kommissionen noterar att vid de demonstrationer och prov som tillverkaren utfört var gräsklipparen i stationärt läge och den var inställd på den lägsta klipphöjden (30 mm). De prov som de nederländska myndigheterna utförde visade att den bakre skyddskåpan öppnades i en vinkel på 40° i förhållande till knivkåpan då klipphöjden var inställd på den högsta nivån (85 mm). Dessutom öppnades det bakre skyddet fullständigt när gräsklipparen användes i blåsig väder. Kommissionen anser att de prov som utförts för de nederländska myndigheternas räkning har visat att vid normal användning öppnades den bakre skyddskåpan på grund av luftdraget i så hög grad att kåpan inte på ett effektivt sätt kunde skydda användarna mot kontakt med knivarna eller mot att träffas av föremål som slungades ut från knivkåpan.

Mot bakgrund av kommentarerna från berörda parter och den tekniska dokumentation som styrker detta, anser kommissionen att den bakre skyddskåpan på gräsklipparen HD 48 L, tillverkad av MTD Products AG inte uppfyller utformningskraven i standarden EN 836, punkterna 4.2.1.1 och 4.2.1.2, samt att detta konstruktionsfel innebär att maskinen inte överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i punkterna 1.3.3 och 1.3.7 i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Denna bristande överensstämmelse medför allvarliga skaderisker för såväl användarna av maskinen som för andra personer.

Sedan kommissionen följt det föreskrivna förfarandet finner den att det förbud som de nederländska myndigheterna utfärdat är berättigat.

Utfärdat i Bryssel 19/XI/2004

*På kommissionens vägnar
Olli REHN
Ledamot av kommissionen*