

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	2
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3709/95	Startpaket	mars 3, åååå	

TELFER MED MOTVIKT

Olycksfall med lågbyggd telfer utrustad med motvikt har rapporterats. Lösa vikter har kastats ur motvikts-lådan då telfern utsatts för sneddrag i kombination med kraftigt ryck i telferlinan.

Det är viktigt vid besiktning att kontrollera att motvikter till telfrar är förankrade på ett betryggande sätt.

Lennart Ahnström

Anders Åsén