



Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41)
om enkla tryckkärl



Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl;

AFS 2014:19
Utkom från trycket
den 15 april 2014

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att 10, 25 och 26 §§ samt rubriken närmast före 26 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl ska ha följande lydelse.

10 § Kärlet ska ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17 eller 20 §§.

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93¹ och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning enligt dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt antingen på kärlet eller på en tillverknings skylt som fästs på kärlet på ett sådant sätt att den inte kan avlägsnas.

CE-märkningen ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för verifikationen eller övervakningen.

Vidare ska kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst följande uppgifter:

- högsta arbetstryck PS i bar
- högsta arbetstemperatur T_{\max} i °C
- lägsta arbetstemperatur T_{\min} i °C
- kärlets volym V i liter
- tillverkarens namn eller märke
- kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer
- de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverknings skylt som är fäst

¹ EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten ska vara så beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare information.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för enkla tryckkärll av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i femte eller sjätte stycket avseende kraven om märkning ska betala sanktionsavgift, se 26 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.

Den som för samma tryckkärll även överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.

25 § Med kärllena ska följande anvisningar med uppgifter om märkning enligt 10 § sjätte stycket, med undantag för kärllens serienummer, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärllens användningssäkerhet ska kunna garanteras.

Anvisningarna ska vara på svenska.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för enkla tryckkärll av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift, se 26 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.

Den som för samma tryckkärll även överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

26 § Bestämmelserna i 10 § femte och sjätte stycket samt 25 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 10 och 25 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman



**ARBETSMILJÖ
VERKET**

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 9000 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman
ISBN 978-91-7930-595-6 · ISSN 1650-3163