

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	6
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3707/95	Startpaket	mars 3, åååå	

BILLYFT - SPRICKOR VID INFÄSTNING AV KÖRBANA

Fabrikat Finntools

Typ BC-2000 S (Enpelarlyft med körbana)

I samband med återkommande besiktningar har upptäckts sprickor i svetsarna mellan den yttre körbanan och den utdragbara lastbäraren. I några fall har ägarna efter att dessa sprickor upptäckts förstärkt infästningen med två plattstål (8 x 50 mm) på vardera sidan. Man har också svetsat fast två "fötter" (fyrkantör 40 x 40 mm) vid vardera änden av yttre körbanan för att undvika s.k. "gungbrädeeffekt" när en bil körs upp på körbanan. Fötterna har fästs minst 15 cm från körbanans kant för att hindra klämning mot golvet när den sänks.

Lennart Ahnström

Anders Åsén