

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	37
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Anders Åsén	Styrelsens ärende 31 TM 353/98	Hänvisning	Datum mars 3, åååå	

Mobilkran Kato KR 300

Ett tillbud har inträffat med en mobilkran Kato KR 300.

Vid tillbudet uppstod ett plötsligt frifall på huvudspelet. Kranföraren slant på svängbromshandtaget varvid kopplingshandtaget för huvudspelet hastigt fördes framåt förbi läge neutral till läge frifall. I och med den hastiga rörelsen hann inte spärranordningen träda i funktion.

Importören Kranlyft AB har tagit fram bifogade servicemeddelande. En spärr anordnas framför kopplingsläget så att manövrering till frifall ej kan ske omedvetet.

Vid besiktning av Kato KR 300 är det viktigt att kontrollera att åtgärder har vidtagits för att förhindra att kopplingsspakarna för huvudspel och hjälpspel ofrivilligt kan föras till läge frifall.

Lennart Ahnström

Anders Åsén