

	<b>Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</b>		Ackr.omr.	Nr.
			<b>14</b>	<b>24</b>
			Rev.	Sid.
				<b>1</b>
Handläggare <b>Anders Åsén</b>	Styrelsens ärende <b>530 TM 3709/95</b>	Hänvisning <b>Startpaket</b>	Datum <b>1996-06-05</b>	

## **MASKINSTEGAR FABRIKAT MAGIRUS OCH METZ**

Vid besiktning av äldre maskinstegar har det upptäckts kraftiga korrosionsskador på en del stegpinnar. Vid ett tillfälle brast en stegpinne när den belastades.

Korrosionsskadorna går ej att upptäcka direkt då stegpinnarna är klädda med halkskydd av gummi.

Vid korrosionsskador reser sig rostén under gummiskydden som får stora upphöjningar och känns "knottriga".

På Metz-stegarna kan gummiskydden demonteras genom att man skruvar loss skenan som håller de delade gummiskydden på plats. På en del Magirus-stegar går det ej att demontera gummiskydden.

Värst utsatta är de nedersta stegpinnarna.

Vid besiktning bör stegpinnarnas kondition kontrolleras.

Lennart Ahnström

Anders Åsén