

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	35
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	683 TM 188/98		1998-11-12	

Mobil arbetsplattform Maxmade Micromax

Ett haveri har inträffat med en mobil arbetsplattform typ Micromax.

Lagring mellan saxarm och plattform består av två stycken M12 skruv. På olycksmaskinen saknades den ena skruven med följd att den andra skruven överbelastades. När den andra skruven brast tippade plattformen och en person föll till golvet.

Tillverkaren Maxmade har tagit fram en plåt detalj i form av en hängsla som fästs på plattformen och häktas runt den fasta axeln i det övre saxbenet. Den skall hindra att plattformen tippar i händelse av brott på lagringsskruvarna. Se bifogat servicemeddelande.

Denna plåt detalj skall finnas på samtliga maskiner, både äldre och nylevererade. Vid besiktning bör kontrolleras att denna åtgärd vidtagits.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark